



Relatório fotográfico



Vista geral da EP- 01



Vista geral da EP- 01 (Lado mar)




Vista geral da EP- 01 (Lado terra)



Conclusão da montagem de telas e cabo de emergência na lança da EP-01



Conclusão da montagem de telas e cabo de emergência no tripper da EP-01(Lado terra)



Conclusão da montagem de telas e cabo de emergência no tripper da EP-01(Lado terra)



Conclusão da montagem de telas no tripper da EP-01(Lado mar)



Conclusão da montagem de telas na lança da EP-01(Lado mar)



Conclusão da montagem de telas na lança da EP-01(Lado mar)



Conclusão da montagem de telas na lança da EP-01(Lado terra)



Conclusão da montagem de telas e cabo de emergência na lança da EP-01(Lado terra)



Detalhe do recorte das tela para acionamento da chave de emergência na lança da EP-01(Lado terra)



Vista geral da conclusão da montagem na lança da EP-01



Conclusão da montagem de telas e cabo de emergência na lança da EP-01(Lado mar)



Conclusão da montagem de telas na lanca da EP-01